

Elenco di manutenzione

N° ordine
2025000377

Numero di telaio
WVWZZZCD7PW024478

Tipo di vendita
Golf 1.5 R-L BT110 TSIM6F

Tipo di veicolo
CD1

SIM

D

All'interno del veicolo

Luci interne del sottocassa
del vano bagagli: controllo

Avvisatore acustico: controllo

All'esterno del veicolo

Luci anteriori: controllo
posizione, anabbia
direzione, lampeggio

Gestione automa

Gruppi ottici per
freni (compreso
del totale rete
direzione e de

Impianto terg
regolazione
ci siano dar

Parabrezza

Spazzole
controllo
corsa.

Carrozzi
sono p

Parti

ATT

as/

in/

N

accertat

Elenco di manutenzione

N° ordine
2026001907

Numero di telaio
WVWZZZCD7PW024478

Tipo di vendita
Golf 1.5 R-L BT110 TSIM6F

Tipo di veicolo
CD15KX

SIM

DPCA

SIC

VCS

Targa
GR756GA

Chilometraggio
57163

Anno modello
2023

Immatricolazione
2023-09-25

Responsabile Clienti

Data
21.04.2026

Cambio dell'olio

	OK/ eseguito	Non OK	Eliminato
ATTENZIONE! OLIO MOTORE: SCARICO (NON è consentito aspirare l'olio motore perché così facendo rimane troppo olio al suo interno); sostituzione del filtro dell'olio.	☒	☐	☐
Controllo della spessore delle pastiglie dei freni e dello stato dei dischi dei freni sia anteriori che posteriori.	☒	☐	☐
Impianto freni e impianto frizione: sostituzione del liquido freni (in seguito: controllo del funzionamento durante il giro di prova).	☒	☐	☐
Olio motore: rifornimento (ATTENZIONE! rabboccare eventualmente solo alla temperatura dell'olio motore di 80°C fino al segno max), a norma VW 508 00 (0W-20) Rifornimento 4,3 Litri.	☒	☐	☐
Indicatore delle scadenze di manutenzione: azzeramento del cambio dell'olio.	☒	☐	☐
Sostituzione delle candele di accensione.	☒	☐	☐

● Lavoro supplementare con fatturazione a parte

OK/ eseguito = OK Non OK = Non OK; attenersi alle avvertenze per la riparazione Eliminato = L'errore è stato eliminato

● Controllo visivo

Annotazione sulla manutenzione

21/04/26 *Mu* 21/04/2026 *[Signature]*

1 / 2